CarOnSale

BMW xDrive 50 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.07.2026



05/2015	167.168km	LEISTUNG 449 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 50 i [DE - SUV5 xDrive 50i EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAKU610400N49485	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.168km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 449 PS (330 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.902km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 227g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**225 µm** ⚠
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Instrumententafel Leder-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte(n)
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2933 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar und Fahrerairbag
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Online Entertainment
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Aktiv
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem)
- Sport-Paket M / M-Technic
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem
- Surround-Kamerasystem (Surround View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































CarOnSale


Service Historie
9:30
RTLRADIO
OK Datum: 16.09.2021 Service: 30393 BMW
Kilometer: 111902 km
OK Datum: 23.12.2020 Service: 30393 BMW
Kilometer: 90150 km
OK Datum: 04.06.2020 Service: 30393 BMW
Kilometer: 78078 km
OK Datum: 04.12.2019 Service: 30393 BMW
Kilometer: 68353 km




11.2026


04.05.2015 0005 BY000065 9
M1G AA
WBAKU61040N49485 0
BMW
X6
KU61
6A250000
X6 XDRIVE50I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;N;F1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 4395
F.1/F.2: 3025 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1795 B. ANHÄNGEBETR
IE8*WW.AHK LT.EGTG*BEI BEREIFUNG GRÖSSER 20" ENTSPRECHENDE
RADABDECKUNG ERFORDERLICH *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.05
.2015***
2 2 330/5500 250
4909 - 4909 - 1989
1702 - 1702 - - 2245
140
227 2885 2885
1385 1570 -
1385 1570 -
87 3750 71
2700 750 5 -
255/50 R19 107W
255/50 R19 107W
Grau /
e1*2007/46*0412*10
24.02.2015 K GW180942



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Nicht vorhanden, Diverse Schäden)