CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



03/2017	182.601km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 350 d 4Matic [AT - SUC5 GLE 350 d EU6, 4Matic AMG Line, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2923241A070092	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.601km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 176.942km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel asphärisch, links
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Radstand 2915 mm
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Tempomat
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport Direktlenkung
- 8 Lautsprecher
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckschürze
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelarmlehne hinten
- PRE-SAFE-System
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Frontschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Intelligent Light System LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Verbundsicherheitsglas VSG, 1.Reihe
- Heckflügelspoiler
- Spiegel mit Memoryfunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- PRE-SAFE-System
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Durchladeeinrichtung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fußmatten AMG
- Memory-Paket
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus
- Kamerasystem 360 Grad
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDC2923241A070092
2900 kg
6500 kg
1450 kg
1600 kg
Made in USA

CarOnSale

CarOnSale



7:09






Check entire surroundings
180° view




















Abgemeldet am
22. SEP. 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)