CarOnSale

SEAT Ateca

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	86.304km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5FZK6513526	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.304km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 14.087km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumlicht-Paket LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2638 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne klappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Kofferraumbeleuchtung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILVER

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Reserverad als Notrad
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- 8 Lautsprecher
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Business-Paket Infotain
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Bluetooth Audio-Streaming
- Lenkrad mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VSSZZZ5FZK6513526

CarOnSale











30.10.2018	7593	AMP00029 7	
M1		AC	
VSSZZZ5FZK6513526		3	
SEAT			
5FP			
XDGTEK0			
FMGSFMG280347CPVL1C18			
ATECA			
SEAT (E)			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
Kombilimousine			
715/2007*2017/1347AG			
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I			
Diesel			
0002	36AG	1598	

2	1	85/3250	184
4363-4463		1641	
1601-1615		1428	
	88		
147	1970		1970
1040	980		
1040	980		
72	2375		66
1500	710	5	
215/50 R18 92W			
215/50 R18 92W			
Grau			7
e3*2007/46*6394*10			
25.07.2018			HU580754

7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3470KG*MW.AHK LT.EGTG*DATUM ZU
R EMISSIONSKLASSE: 30.10.2018*KORR.NEFZ-CO2W:120



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)