CarOnSale

Hyundai Tucson Trend 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	99.363km	177 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend 2WD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ3812GJJ596174	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.363km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.479km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	310 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	280 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	285 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1395 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Aktive Motorhaube
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SAND
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Motor)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling Silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio RDS
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Frontscheibe Verbundglas
- Sicht-Paket
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*2724
TMAJ3812GJJ596174
MODEL
Tucson
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
Y3Y TRY
2130 kg
3730 kg
1- 1280 kg
2- 1150 kg



CAR ON SALE









Autohaus Lorenzen GmbH
HYUNDAI
Autohaus Lorenzen GmbH
94095 Ering
Telefon 0 46 43 - 188 40

Tucson

14.02.2018 1349 ADT000161 2 01 130 /5500 201
M1 AT 4475 1850
TMAJ3812GJJ596174 2 1645 1550-1703
Hyundai - 100 -
TLE 165 2130 2130
F5P41 1280 1150 -
D71Z21 1280 1150 -
- 75 3750 69
TUCSON,1X35 1600 750 5 H -
Hyundai Motor (CZ) 225/60R17 99H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/60R17 99H
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*2015/45W WEISS 07-
EURO6,W,P1/C1,M, N1 1 e11*2007/46*2224*05
Benzin 29.03.2017 A, EW299030
0001 36W0 159I
20 bis 1650*Feld 15.1 u. 15.2 auch genehm. von 225/45R
19 a. LM-Rad 7,5JX19HZ,ET45, Herst.:Alcar Wheels, Typ:
TTD9J,Kennz.:KBA 49744***


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)