CarOnSale

Toyota RAV4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2024	30.562km	178 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RAV4	KATEGORIE Geländewagen
FIN JTMW53FVX0D054608	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.562km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 178 PS (131 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.487 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 23.336km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2024	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenwanne für Laderaum (Kunststoffausführung)
- Bremsassistent
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektromotor 88 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel, digital (Smart View Mirror)
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 2,5 Ltr. - 131 kW (System: 160 kW) 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer LED
- Protection-Paket
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Technik-Paket
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidung Leder
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Einparkhilfe hinten
- Hybrid 160 kW (Motor 2,5 Ltr. - 131 kW 16V)
- Ladekantenschutz
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt sensorgesteuert
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung ACC und Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)

- Fahrassistenz-System: Notlenk-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: SILVER

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA






Prüfen Sie die Umgebung


AUTO
OFF
HI
HI



ODO
TRIP










Rechnung

Rechnungs-Nr. : 22605086 Auftragsnr. : 607.637 Kunden-Nr. [redacted]
Datum : 26.06.2026 Annahmetag : 12.06.2026 Seite : 1 von 1

Fzg-Bez. : Toyota RAV4 - 2.5 l Hybrid 4x2 Team D , CVT Typ/ Modell
Fgst-Nr. : JTMW53FVX00054608 Kennzeichen [redacted] HU 08/2027
KBA : 5013 / AMP KM-Stand 23.336 Farbe schwarz


Teile-/AW-Nr.	TEXT	Menge	E-Preis	Gesamt US
Service1				
Arbeitszeit				
9C4073	2. Jahresservice	2.1	105,00 €	220,50 €
3ETOY01	Standardservice technischer Systemcheck, Datenanalyse und Aktionsprüfung Werkstattersatzwagen (inkl. 50 km)	0.8	165,00 €	132,00 €
HV		1	20,00 €	20,00 €
Ersatzteile				
9008043037	DICHTRING	1	3,53 €	3,53 €
90915YZZM3	FILTER ASSY, OIL, L/BRACKET	1	17,05 €	17,05 €
088084627DE	TGMO 0W20 AFES BULK	4.5	17,90 €	80,55 €
87139YZZ33	CABIN AIR FILTER (PARTICLE)	1	24,52 €	24,52 €
BF	BREMSFLÜSSIGKEIT	0.5	24,00 €	12,00 €

- inkl. Gutschein für eine kostenlose Fahrzeugwäsche / Gültig bis 31.01.2027 -
HINWEIS Batterie wurde erneuert. (Garantie)

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und wünschen weiterhin gute Fahrt

Es bediente Sie: Daniel Wolf

Lohn (netto): 220,50 € / Material (netto): 210,55 €


Rechnung

Rechnungs-Nr. : 22504498 Auftragsnr. : 506.940 Kunden-Nr. [redacted]
Datum : 06.06.2025 Annahmetag : 02.06.2025 Seite : 1 von 1

Fzg-Bez. : Toyota RAV4 - 2.5 l Hybrid 4x2 Team D , CVT Typ/ Modell
Fgst-Nr. : JTMW53FVX00054608 Kennzeichen [redacted] HU 08/2027
KBA : 5013 / AMP KM-Stand 14.214 Farbe schwarz

Teile-/AW-Nr.	TEXT	Menge	E-Preis	Gesamt US
Service1				
Arbeitszeit				
9C4073	1. Jahresservice	1.4	105,00 €	147,00 €
3ETOY01	Toyota Komfort-Service technischer Systemcheck, Datenanalyse und Aktionsprüfung Werkstattersatzwagen (inkl. 50 km)	1.5	165,00 €	247,50 €
HV		1	20,00 €	20,00 €
Ersatzteile				
9008043037	DICHTRING	1	3,16 €	3,16 €
90915YZZM3	FILTER ASSY, OIL, L/BRACKET	1	15,95 €	15,95 €
088084627DE	TGMO 0W20 AFES BULK	4.5	17,90 €	80,55 €
87139YZZ33	CABIN AIR FILTER (PARTICLE)	1	21,74 €	21,74 €


- inkl. Gutschein für eine kostenlose Fahrzeugwäsche -

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und wünschen weiterhin gute Fahrt

Es bediente Sie: Karsten Melcher

Lohn (netto): 147,00 € / Material (netto): 172,90 €




28.06.2024 5013 AMP000333
M1 AC
JTMW53FVX0D054608 2
TOYOTA
XA5(EU,M)
AXAL52(N)
AXAL52L-ANXMBW(IH)

TOYOTA RAV4
TOYOTA EUROPE (B)
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CM, N1, N2
Hybr.Benzin/E
0008 36EA 2487

2 1 131/5700 180
4600 - - - 1855 - -
1685 - - - 1685 - 1745
- 70 -
129 2135 2135
1150 1150 -
1150 1150 -
70 2500 68
800 750 5 -
225/60R18 100H
225/60R18 100H
-
GRAU - 7 -
e6*2007/46*0289*07
18.09.2023 K HE030083

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)