CarOnSale

Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2018	154.823km	LEISTUNG 114 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 109/110/111/114 CDI FWD lang [DE - Ka4 111 CDI/BlueTEC EU6, lang, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF44760313445619	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 114 PS (84 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.677km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Andere Reifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	450 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Lack verwittert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 185 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Park-Paket
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Wärmeschutzverglasung
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























DAIMLER AG
e1*2007/46*0458
WDF44760313445619
2800 kg
4800 kg
1490 kg
1490 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale

CarOnSale





Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Wackenhut GmbH & Co. KG
Wilhelm-Dapp-Straße 19
Baden-Baden
Datum 26.02.2026
Laufleistung 165677 km
Service Kleiner Service
Auto-Lorenz
Bahnhofstr. 69
Baden-Baden
Datum 09.05.2025
Laufleistung 124649 km
Service Kleiner Service
Auto-Lorenz
Bahnhofstr. 69
Baden-Baden
Datum 14.10.2024
Laufleistung 108425 km
Service Großer Service
Auto-Lorenz
Bahnhofstr. 69
Baden-Baden
Datum 22.11.2023
Laufleistung 83900 km
Service Kleiner Service
Mercedes-Benz
Wackenhut GmbH & Co. KG
Wilhelm-Dapp-Straße 19
Baden-Baden
Datum 30.08.2022
Laufleistung 51275 km
Service Großer Service


Hilfe / Erste / Mehrs




25.10.2018 1313 EKK015245 2 1 84/3800 169
N1 BB 5140 - 5140 1928 - 1928
WDF44760313445619 7 1909 - 1909 1846 - 1955
MERCEDES-BENZ 100
639/4 - 2800 2800
KWR55280V 1490 1490
2RNP8R23XX 1490 1490
76 2850 72
VITO 2000 750 3
DAIMLER (D) 205/65R16C 103/101H
Pz.z.Gö.bef. b. 3,5 t 205/65R16C 103/101H
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2 e1*2007/46*0458*13
Diesel 26.01.2017 K GR034867
0002 36Y0 1598
ZU 20: MAX 1983*AHK I,T. EGTG*ZU T: OPT. 160 KM/H*S.1-MAX.*


Checkliste

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Ausgeblichen/Matt, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)