CarOnSale

Renault Megane Night & Day

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



10/2010	177.769km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Night & Day [DE - LimS5 1.4 TCe 130 EU5, Night & Day, 2010 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1BZ1V0643366023	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.769km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.397 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse rostig: hinten; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 1,4 Ltr. - 96 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Style-Paket
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Klimaautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















RZ1V EZ2330R
EA4 SAN913 SAN913
NY67G DRAPOS VARMO1
TLALLE SZHR XW5K

CarOnSale


CarOnSale





KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Kolar/Schopp
MOBILITÄTS GARANTIE
Kolar Sohn
RENAULT


MEGANE
KURZANLEITUNG


RENAULT




01.10.10 3333 ATW000231
M1 AB
VF1BZ1V0643366023 X
RENAULT
Z
BZ1V
BZ1V06
MEGANE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008A/EG
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1397
TECHN.ZUL.GES.-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3044 KG*WW.AHK L
T.EGTG*Zu 15.1/15.2 A.GEN.:205/55 R16 91H OD.205/50 R1
7 89H*
SCHWARZ
e2*2001/116*0373*15
16.04.10
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Kratzer)




- Fahrertür (Delle, Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)