CarOnSale

Ford Focus Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2008	191.965km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Style [DE - Kb5 1.8 EU4, Turnier Style, 2008 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0SXXGCDS8A63401	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.965km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.351km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	20 µm ⚠	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	30 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	30 µm ⚠
Türe hinten links	30 µm ⚠	Türe hinten rechts	20 µm ⚠
Seitenteil hinten links	55 µm	Seitenteil hinten rechts	55 µm
Motorhaube	30 µm ⚠	Heckklappe	20 µm ⚠
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Fzg. ohne Sportsitze
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Wegfahrsperre
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW KAT
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Gepäckraumverkleidung - Teppich
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem hinten
- Heckleuchten LED
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Sicht-Paket 1
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Bi-Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0SXXGCDS8A63401








VOL+
MODE
VOL-




Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Beschreibung
Planmäßige Wartung
abgeschlossen
Ford Economy Service
Ergebnis der
Karosserie-/Lackinspektion
Nicht zutreffend
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen
Austausch des Pollen-/Innenluftfilters
Öl- und Ölfilterwechsel













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verschmutzung



- Stoßstange hinten (Delle)



- Schweller links (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)