CarOnSale

Renault Clio Dynamique

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



10/2009	181.998km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Dynamique [AT - LimS5 1.2 16V EU4, Dynamique, (Facelift) 2009 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1BREUBH41622440	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.998km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.536km	LETZTER SERVICE AM 02/2016	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	370 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	310 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm ⚠
Seitenteil hinten links	440 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	140 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bestehender Hagelschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicherheits-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: EXTREMBLAU
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen verstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Aktives Kurvenlicht
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Türgriffe außen verchromt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























CLIO






KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
CAR ON



RENAULT


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG








ABGEMELDET
14 Okt 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Rost, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Rost, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Rost, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)