CarOnSale

# Opel Movano HKa L2H2 3,5t Selection

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | 49.752km | LEISTUNG<br>140 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Movano HKa L2H2 3,5t Selection [DE - HKa2 2.2 Diesel 140 (3,5t) EU6d, L2H2 Selection, 2021 - 2022] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VXEYCBPFBPG023366 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>49.752km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>2.179 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>34.159km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2023 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>247g/km (WLTP)<br>159g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.4l/100km (WLTP)<br>6.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **100 µm** | Beifahrertür | **100 µm** |
| Kotflügel vorne links | **100 µm** | Kotflügel vorne rechts | **110 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **100 µm** | Seitenteil hinten rechts | **100 µm** |
| Motorhaube | **125 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **120 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Multimedia (DAB+ / USB / MP3)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Generator 180 A
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- L2H2, 3,5 t
- L2H2, 3,5 t, FWD, SRW
- Laderaumtrennwand geschlossen (ohne Fenster)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CDTI
- Radstand 3450 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY

## Sonderausstattung

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Klimaanlage
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem
- Reifen-Reparaturset

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
















CarOnSale







VXEYCBPFBPG023366

CarOnSale


CarOnSale
MOVANO


R135
246










CANC
RES








Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
HAUSLER




Hauptuntersuchung § 29 StVZO


VXEYCBPFBPG023366
MOVANO
PEUGEOT (F)
Fz.z.Gg.bef. b. 3,5 t
Van
Diesel
14.11.2023


Nächste HU



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)