CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 CDI / d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	155.774km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 CDI / d [DE - LimS5 A 200 CDI / d EU6, d Style, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760081J658357	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.774km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.434km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Reiserechner
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Tagfahrlicht
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1760081J658357
2010 kg
3510 kg
1045 kg
945 kg

CarOnSale




















28.07.2017		1313		EVH00034 5		2	1	100/4000	210
M1			AC			4384 - 4384		1780 - 1780	
WDD1760081J658357				0		1455 - 1455		- - 1455	
MERCEDES-BENZ							75		
245 G						106	2010	2010	
1251P2						1065	945	-	
WZAA1501						1065	945	-	
						72	2375	72	
A 200 D						1500	725	5	
DAIMLER (D)						205/55 R16 91H			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						205/55 R16 91H			
Kombilimousine						-			
715/2007*136/2014W						Weiß		0	
EURO6;W;P/CI; M, N1 I						e1*2001/116*0470*18			
Diesel						03.04.2017		K	FY004776
0002		36W0		2143					

P.4: 3200-4000*7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ER
ST.ZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M SPEZ.FAH
RDVN.STABILSYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KMH GEM.6.AEND.VO.Z
.8.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 2
8.07.2017***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)