CarOnSale

Mazda 3 Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2019	59.173km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Selection [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G M-Hybrid EU6d-T, Selection, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBP6HE601116238	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.173km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.035km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Sommer/Winterbereifung auf Alu

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 90 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 90 kW)
- Multi-Commander
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP CRYSTAL BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenantenne
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Dachspoiler
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radioanlage
- Farbdisplay (8,8 Zoll)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Head-up-Display Advanced
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- USB-Schnittstelle
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang

- Servolenkung

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Metallic-Lackierung
- Innenausstattung: Leder
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























PAINT 42M (KB8M)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2007/46*1972
-JMZBP8HE601116238-
1875 Kg
3175 Kg
1- 1004 Kg
2- 946 Kg

CarOnSale


CarOnSale





P
OFF
OFF
i-stop
OFF
SET








17.06.2019 7118 AHY00018 8
M1 AB
WMZBP6HE601116238 1
MAZDA
BP
6HE
ECW00
MAZDA3
MAZDA (J)
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DSI;PI/CI; M, N1 I
BENIN
0001 360G 01998
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.06.2019***
02 01 0090/06000 197
04460 - - 1795 - -
1435 - - 401349 - -
00080
0139 001875 1875
01004 00946
01004 00946
082 03750 765
01300 M 0600 P5
205/60R16 92V
205/60R16 92V
BLAU
e11*2007/46*1972*03
05.04.2019 K WL604225


DEKRA
nächste HU
Juni 2024
DEKRA
nächste HU
Jan. 2026
R06KXOV2
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
- KFZ-Zulassungsbehörde -
91013 Erlangen
Peipp

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)