CarOnSale

Mercedes-Benz E 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	63.197km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDD2074341F230066	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.620km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	725 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	55 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Easy-Entry Funktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Zeituhr (Analog)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Kindersitz-System
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenraumlicht-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Durchladeeinrichtung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 2-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Einzelsitze hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)

Sonderausstattung

- Cabrio-Komfort-Paket
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Fußmatten Velours
- Memory-Paket
- Aircap
- Sitzheizung vorn
- Innenhimmel Stoff
- Reserverad als Notrad
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale




OK


AUTO









Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0227865515
2583123
ED267064


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)