CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi FWD EcoProfi

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	228.547km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi FWD EcoProfi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZ7HZHX012512	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.547km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 203.187km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; ein Fahrzeugschlüssel beschädigt; Abgasanlage beginnende Korrosion; leichte Korrosion an Bodengruppe/Achsaggregaten und Bremsleitungen;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP OCEAN BLUE
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sitz-Paket: 5-Sitzer, 3-2-0 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Lautsprecher (4)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















11:48
228547 1161.5






WV2ZZZ7HZHX012512


CarOnSale



























Fahrzeugdatenträger
SGB 1E2
Transporter Kombi KR
75 kW TDI5G5
CXGB
LA5H 0000 0000






24.11.16 0603 BTU034705 2 01 75 /3000 157
M1 AF 4904-5006 1904
WV2ZZZ7HZHX012512 2 1950-1990 1838
VOLKSWAGEN, VW - 100 -
7HC 149 2800 2800
GCXG82B0X0 1550 1500 -
NNFM52Z1116NVR27MMG01L612 1550 1500 -
B1 73 2375 72
KOMBI 2200 750 8 -
VOLKSWAGEN-VW 205/65 R16C 107T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/65 R16C 107T
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*136/2014W S/-
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0220*45
Diesel 08.08.16 K= ES398781
0002 36W0 1968
F.1/F.2:+100 u. 7.2/8.2:+50 b.Anhängebetrieb*D.1:2500
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:490
0kg*bis 8% Steig.:5200*Bei werkseitig montierter AHK:
ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km
/h gem.3.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.STVO*Höhe bis 2298*Stuf
e PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGTG*






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




- Heckklappe (Delle, Rost)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)