CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2012	161.046km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Ambition, (Facelift) 2011 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K6DA032083	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.046km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 155.122km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	205 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Klimaautomatik
- Modellpflege
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW 16V TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Tagfahrlicht

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Reserverad als Notrad
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Mittelarmlehne vorn
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Heckleuchten LED
- Dachreling
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Sprachsteuerungs-System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ8K6DA032083*
AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZ8K6DA032083
2105 kg
3775 kg
1 - 1075 kg
2 - 1140 kg
Typ 8R


CarOnSale


80
05






Audi multimedia

Einparkhilfe
Einstellung


130 KW M66 03 / 12
CGLC MVT
LY9B /LY9B N2E/FI
Datum der Auslieferung: 10.04.12



30444
61827





155122
13142749




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




.04.2012 H 0588 H ASX00012
AC
UZZZ8K6DA032083 8
DI
GLCF1
6B1002RB8K2S57MGEM1
AVANT
DI
7 PERS.BEF.B. 8 SPL.
MOUSINE
6/2007*566/2011F
UR05:F;PI/CI: M. N1 I
ESEL
02 H 35FO H 01968
1/F.2:+70 U. 7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1800 8
8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3775KG*WW.AHK LT.
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 04.04.2012*
02 H 01 H 0130/04200 H 22
04699-04825 H 1826---
1415-1446 H 01610---
0080
0126 002105 002105
01075 01140
01075 01140
74 02375 71
01600 0750 005
225/50 R17 94Y
225/50 R17 94Y
SCHWARZ 9
e1*2001/116*0430*24
14.02.2012 K EB012941


DEKRA
ZBI 154635996


KB176321
EB012941
STADT BOCHUM
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN
I.A.
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)