CarOnSale

BMW 120 d xDrive Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	115.384km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d xDrive Sport Line [DE - LimS5 120d EU6d-T, xDrive Sport Line, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1T110707D54721	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.538km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU

Sonderausstattung

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Business-Paket
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Audio-Navigationssystem Business
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Spiegel-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















120 140 160 180 200 220 240 260
km/h
+3.5 °C
98 km
115384
5670.7
10:02





Made in Germany
120d xDrive
C10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0283
WBA1T110707D54721
2050 kg
3550 kg
1- 975 kg
2- 1120 kg


CarOnSale


CarOnSale


Servicebedarf
10:04
Service Historie
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsbeläge vorn
OK Motoröl
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeug-Check


Check Control
10:04
Fernbedienung. Batterie ersetz.


DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:
5W-30 dexos2™ Fuel Economy Longlife
5W-30 dexos1™ Gen 2
0W-20 OV0401547
101230
Nächster Öl- und Filterwechsel:
bei Serviceintervall-Anzeige
bei Kilometerstand
spätestens bis















MODE
AUTO



Nicht allein auf Kamerabild verlassen


Service Historie
10:00
OK 20.03.2019 BMW
2 km 04543
OK 26.08.2020 BMW
27.240 km 04543
OK 26.01.2022 BMW
53.538 km 04543













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)