CarOnSale

# Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | 142.622km | 163 PS | Diesel-Hybrid | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A4 Avant | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZF43RA002633 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>142.622km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>139.602km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2023 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>130g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 130 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 130 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leichtlaufreifen
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Audi music interface
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Reserverad als Notrad
- Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sportsitze vorn
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WAUZZZF43RA002633






Fahrweg kontrollieren!
Sitze
Klima
Einparkhilfe
Fahrerassistenz

Suche




80
50




09.10.2023 0588 BPK011655
M1 AC
WAUZZZF43RA002633 1
Audi
B8
A2DTNAF1
FD7FD7CK006RT011B16S54BIAEM1AD
A4 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1968
7.2/8.2:+80 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1900 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3865KG*WW.AHK LT.EG
TG*
2 1 1207/3250 210
4766-4766 1847-1847
1446-1446 1605-1605
- 80 - -
130 2165 2165
1085 1175 -
1085 1175 -
73 3150 68
1700 750 5 -
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
-
Schwarz 9
e1*2001/116*0430*92
12.05.2023 K GV357352
-



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)