CarOnSale

Mazda 2 Kizoku

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



11/2017	116.975km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 Kizoku [DE - LimS5 1.5 SKYACTIV-G 90 EU6, Kizoku, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN 3MDDJ6H550M213924	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.975km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.183km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW 16V KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Touring-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Jet Black

Sonderausstattung

- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Scheinwerfer LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















mazda
PAINT 4TW
MAZDA MOTOR CORPORATION
(BASIC)
e1 2007/46 1335
-3MDDJ6H550M213924-
1505 kg
2405 kg
800 kg
kg

CarOnSale


CarOnSale






Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit



6. Wartung
83183 km oder 04/09/2024
83183 km oder 04/09/2024 (je nachdem, was zuerst eintritt)

Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
Heinrich Tobaben GmbH Herrenstr.aße 54 DE - 21698 Harsefeld +494164800390	04/09/2023	63183 km	100.000 km / 62.500 Meilen / Jahr Karosserie-Inspektion
Heinrich Tobaben GmbH Herrenstr.aße 54 DE - 21698 Harsefeld +494164800390	20/01/2022	39757 km	80,000 km / 50.000 Meilen / 4. Jahr Karosserie-Inspektion
Heinrich Tobaben GmbH Herrenstr.aße 54 DE - 21698 Harsefeld +494164800390	04/02/2021	32015 km	60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr Karosserie-Inspektion






EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge


30.11.2017 7118 AGC000218
M1 AB
3MDDJ6H550M213824 0
MAZDA
DJ1
6H5
51W01
MAZDA2
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1496
O.1:1100 BIS 8% STEIG.*
2 1 86/6000 183
4060 - 4060 1695 - 1695
1495 - 1495 1125 - 1050
50
105 1505 1505
800 785
800 785
76 3750 70
900 520 5
185/65R15 88T
185/65R15 88T
SCHWARZ 9
e1*2007/46*1335*12
30.06.2017 XC555347


Zulassungsservice Stade
Carl-Benz-Straße 6
21684 Stade
Online abgemeldet am
15.9.26
Landkreis Stade
Der Landrat -
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)