CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de 4Matic AMG Line Advanced Plus

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2026	17.481km	197 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de 4Matic AMG Line Advanced Plus [DE - Kb5 E 300 de EU6e, 4Matic AMG Line Advanced Plus, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN W1KLH0KB3TA293496	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 17.481km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2026	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- AMG Advanced Plus
- AMG-Line Interieur
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 11 kW Ladeleistung
- Ausstattungs-Paket USB
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Digital Light
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fußmatten AMG
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Kühlerverkleidung beleuchtet
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Motorhaube mit Powerdome
- Multimediasystem MBUX (Premium)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- PRE-SAFE-System
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rückfahrkamera
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket Plus
- Night-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Nothalt-Assistent
- Surround-System Burmester
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Komfort-Paket Akustik
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
e1*2018/858*00214
W1KLH0KB3TA293496
2965 kg
5165 kg
1280 kg
1700 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)