CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2015	73.355km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU6, Ambiente, 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V9FA162243	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.355km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.843km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Einlieferer: Querlenkerlager vorne rissig,Querlenker und Federn hinten korrodiert;;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Dynamik-Fahrwerk
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SCUBABLAU



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling (Aluminium)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Vorbereitung Navigationssystem
- Licht- und Regensensor
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V9FA162243
1765 kg
3215 kg
1 - 0940 kg
2 - 0945 kg

CarOnSale


21.5°C
20.0°C








AUTO











Josef Schmid
83224 G






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung in Ingolstadt
ZB II erstellt
Ingolstadt, 22.04.2015





Zulassungsbescheinigung Teil II
22.04.2015
WAUZZZ8V9FA162243
AUDI
A3 SPORTBACK
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
BENZIN
EURO6;W;PI/CI;M, N1 I
F.1/F.2:1815 U. 7.2/8.2:995 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1600
5KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.04.20






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)