CarOnSale

Renault Megane Limited

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



03/2016	125.681km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Limited [DE - Kb5 1.2 TCe 115 EU6, Limited ENERGY, (Facelift 2) 2015 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KZ0Z0H54174758	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.681km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.353km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Modellpflege (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: TITAN-GRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Licht- und Regensensor
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF1KZ0ZOH54174758

CarOnSale







R-Link
17°C
10:01
FM 1
Liste
6. NDR1 NDS
90.90 FM
Keine Karten gefunden.
Menü


R
O




R-Link
17°C
10:02
FM 1
Liste
6. NDR1 NDS
90.90 FM
Menü




Auto-Scheffler GmbH
Ihre Werkstatt in der Südstadt
Stüvestraße 34
31785 Hameln
Tel.: 05151/9613782
CarUnion GmbH
Filiale Barsinghausen
Steinkuppenstraße 2
30890 Barsinghausen

CARUNION

CARUNION
CARUNION

RENAULT
MEGANE
BEDIENUNGSANLEITUNG

KBA
K9080H
MEGANE
RENAULT (F)
Pkw.s.Pers.bef.h. 0 Kpl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014*WPG
Benzin
24.08.2015
WW.NR DT. BGTG*PRCHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)