CarOnSale

Mercedes-Benz C 450 / AMG C 43 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2018	110.294km	390 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 450 / AMG C 43 4Matic [DE - Lim4 AMG C 43 EU6d-T, 4Matic, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050641F754012	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.294km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 390 PS (287 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 57.617km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kundenangabe 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Standard Interieur
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Wegfahrsperre
- KeyFree-Startsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fußmatten AMG
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte designo
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Start/Stop-Anlage
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außentemperaturanzeige
- Bremssättel lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 3,0 Ltr. - 287 kW KAT
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Air-Balance-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Diebstahlschutz-Paket
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Energizing Komfortsteuerung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Keyless-Go-Paket
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lackierung: designo magno
- Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)
- Media-Display
- Night-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung Concierge Services
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zeituhr (Analog)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System
- Fernschließung Heckdeckel
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless Go Startanlage
- KeyFree-Startsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WDD2050841F754012


CarOnSale

Hinten

Neubrandenburg
TMC










Mercedes-Benz
Service
2235
106.341 km
-379
27.05.25





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)