CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	207.028km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 350 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 350 d EU6d, 4Matic AMG Line, 2018 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1671211A064446	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.028km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.847km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 184g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer 2.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 2,9 Ltr. - 200 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU - METALLICLACK
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckschürze
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Interieur-Paket Chrom
- Kraftstofftank: vergrößert
- Memory-Paket
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- USB-Anschlüsse
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDC1671211A064446
3070 kg
5870 kg
1- 1540 kg
2- 1630 kg
Mercedes-Benz
Made in USA

CarOnSale








AUTO




STOP



Hinten


Mercedes-Benz
Serviceheft


DIE MARKE
FÜR DEN PROFI.
ULTRASYNT OIL 0W-40
HIGH TECH 5W-30 RZ
HIGH TECH 5W-30 LL
HIGH TECH 5W-30 Longlife III
HIGH TECH 5W-30 WSS
HIGH TECH 5W-40 DPF
DIESEL PD OIL 5W-40
SYNT OIL 5W-40
LEICHTLAUF OIL 10W-40
DIESEL OIL 10W-40
CARGO LEICHTLAUF OIL 10W-40
SUPER CARGO LEICHTLAUF OIL 10W-40
TRUCK DPF 10W-40
SHPD TRUCK OIL 15W-40
MEHRBEREICHS OIL 15W-40


Mercedes-Benz


BXDT3110
Stadt Heilbronn



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)