CarOnSale

Ford EcoSport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	123.654km	125 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF01XXERK1KY48719	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.654km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.712km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	220 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Cool & Sound-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2519 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik
- Lackierung Blazer-Blau uni
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 92 kW EcoBlue TDCi KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Saphir-Blau Metallic
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole mit Armlehne
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schaltpunktanzeige
- Schwellerverbreiterung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zusatzheizung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Easy-Driver-Paket 2
- KeyFree-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Design-Paket 2
- Frontscheibe teilweise heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















ANTENNE


WF01XXERK1KY48719






CarOnSale

CarOnSale






Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten

HI
10:33 8°
Ziel
NO
Menü
Audio
Telefon
Navigation
Mobile Apps



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service




22.07.2019
8566
BPY000135
M1
AB
WF01XXERK1KY48719
FORD
UKB
Z1JB11X
5EEDZNAB2DM
DIESEL
ECOSPORT
FORD (D)
FZ,2-PERS,BEF,B,8-SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007,"2018/1832DG
EURO6,WLTP,DG,PVC,M,N1,I
0002
36DG
01492
ZUR EMISSIONSKLASSE 22.07.2019"
02
01
0092/03800
183
04096 - 04325
1765
1627 - 1683
001423 - 001497
00075
0140
001805
001805
00975
00900
00975
00900
074
02700
068
01100
0710
005
205/50R17 89H
205/50R17 89H
BLAU
5
e9*2007/46*0092*27
28.05.2019
FG93088
F,1/F,2,+75 KG,B,ANHÄNGEBETRIEB*WW,AHK,LT,EGTG*DATUM

JUNI 28
LANDRATSAMT ERDING
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
85435 ERDING
Landratsamt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)




- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)