CarOnSale

Volkswagen Tiguan Highline 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	113.487km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Highline 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZJW832886	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.487km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	255 µm ⚠
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	390 µm ⚠	Heckklappe	290 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Aktive Frontklappe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2677 mm
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Paket
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage

- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: Pure White
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Ambiente-Beleuchtung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitzheizung vorn

★ Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Audiosystem: CD-Player
- Einparkhilfe vorn und hinten
- App-Connect
- Gepäckraumboden höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZJW832886
2280 kg
4765 kg
1160 kg
1150 kg
Typ 5N

CarOnSale


OK

RES
SET
MODE

Auto


P
R
N
D/S
4MOTION


















19.10.17	0603	BZE00211X	2	02	132 /3940	210
M1G	AC		4486-4606		1839	
WVGZZZ5NZJW832886	–		1644-1673		1645	
VOLKSWAGEN, VW			–		100	–
5N			170		2260	2260
ACCZPAX1			1160		1150	–
AD7AD7DL004GN5N5NVR27MM61			1160		1150	–
–			73		3750	70
TIGUAN			2500		750	5 –
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V			
Geländefz.Pers.bef.			215/65 R17 99V			
Kombilimousine			–			
715/2007*2015/45W			WEISS		0/-	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0450*31			
Benzin			27.07.17	K	WW335874	
0001	36W0	1984				

F.1/F.2:+6 u. 7.2/8.2:+35 b.Anhängebetrieb*techn.zul.G
es-Masse d.Zugkombination:4765kg*Bei werkseitig montie
rter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.T
emp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK 1
t.E6T6*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)