CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



05/2016	219.402km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G2GN186465	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.402km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 179.075km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Außenspiegel asphärisch, links
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Glanz-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: HAVANNASCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Raucher-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachspoiler
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Rückfahrkamera
- Exterieur-Paket S line
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kontur
- Dachspoiler
- Sportsitze vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G2GN186465
2460 kg
4640 kg
1 - 1260 kg
2 - 1350 kg
Typ 4G
CZV A8007
03
0,50 04.2016

CarOnSale


5W-30
LL
218420
9/2026
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige








28.0
20.0

S line


Audi multimedia
LO
LO

Grafik
Einstellung


160 KW
A7S
04/16
CZVA
JKS PLW
LY8X/LY8X
N5F/FZ
27. Mai 2016
AUDI AG



05.2016
0588
8BX00042
AC
UZZZ4GZGN186465
ZVAQ1
7B5034P4G04S57MMEM2
AVANT
z.Pers.bef.b. 8 Spl
mbillimousine
5/2007*136/2014W
ROd,W,P/CI, M, N1 I
tsel
02
36W0
2967
4943-5056
1874
1421-1492
1905--
85
136
2460
1260
1350
1260
1350
70
2375
70
2000
750
5
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
Braun
8
15.01.2016
K
EG230944
/F.2:2540 U. 7.2/8.2:1430 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 BIS
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4540KG*WW.AH
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.05.2016***

BK043335
Märkischer Kreis
Der Landrat
Bürgeramt
Die Zulass
bescheinig
muss bei
Zulassung
vorgelegt
ZBI
24

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)