
CarOnSale

BMW xDrive 20 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2021	166.036km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d M Sport [DE - SUV5 xDrive20d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA35BG050N108467	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.036km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 166.035km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP) 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- M Sport
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Remote Services
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vernasca
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Metallic-Lackierung
- Verglasung Akustikglas
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Adaptives Kurvenlicht
- BMW Live Cockpit Plus
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Lenkrad heizbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Service-System: Amazon Alexa
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale


CarOnSale




AIRBAG


Service Historie
Abgasuntersuchung
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit













Service Historie
OK Datum: 08.07.2024 Service: 01443 BMW
Kilometer: 135.605 km
OK Datum: 18.06.2025 Service: 01263 BMW
Kilometer: 153.092 km
OK Datum: 28.04.2026 Service: 01861 BMW
Kilometer: 159.724 km
OK Datum: 21.07.2026 Service: 01263 BMW
Kilometer: 168.025 km


Service Historie
OK Datum: 21.02.2022 Service: 01443 BMW
Kilometer: 43.112 km
OK Datum: 02.11.2022 Service: 01443 BMW
Kilometer: 51.522 km
OK Datum: 30.05.2023 Service: 01443 BMW
Kilometer: 79.222 km


10.08.2021 0005 CZT00029 2 2 140/4000 213
M1G AC 4708- 1891-
WBA35BG050N108487 4 1676- -1910
BMW 100 -
G3X 158 2500 2500
35BG 1200 1430 -
IAV500BA 1200 1430 -
72 3000 67
X3 XDRIVE20D 2400 750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 245/45 R20 103W A C1
Geländefz.Pers.bef 275/40 R20 106W A C1
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832AP Schwarz 9
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1797*11
Hybr.Diesel/E 05.02.2021 K GF554897
0010 36AP 1995
7.2/8.2: +130 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4: N
ENNLEISTUNG 2.2 KW *Datum zur Emissionsklasse: 10.08.2021*


DEKRA
nächste HU
Jul 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)