CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



11/2015	129.019km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWZ510700M18421	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.019km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.619km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2810 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Audio-Navigationssystem Business
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Dachreling Aluminium satiniert
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht- und Regensensor
- HiFi-Lautsprechersystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Fernentriegelung Heckklappe
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Start/Stop-Anlage (Funktion)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0512
WBAWZ510700M18421
2365 kg
4865 kg
1- 1060 kg
2- 1330 kg






BAYERN 3
11:14
3000 km






BMW Service
Autohaus Cosselberg







Service Historie
OK 07.07.2026 BMW 126615 km 02813
OK 24.11.2025 BMW 119840 km 02813
OK 14.01.2025 BMW 105179 km 02813
OK 03.03.2024 BMW 100699 km 02813



Service Historie
100699 km 02813
OK 16.05.2023 BMW 89720 km 02813
OK 14.12.2022 BMW 84818 km 02813
OK 17.01.2022 BMW 74156 km 02813
OK 31.05.2021 BMW




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMI
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




Messwerte:


30.11.2015 0005 BVG00117 2
MI AC
WBAWZ510700M18421 8
BMW
X3
WZ51
6A2500A
X3 XDRIVE20D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMFILLINOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01995
F.1/F.2: 2465 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1490 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*SOMMER- UND WINTERBEREIFUNG NUR
AUF GUß- ODER SCHMIEDE-LM RAD*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZ
UL. *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.11.2015***
02 02 0140/04000 210
- - 04657 - - 1881
- - 1661 - - 01820
00100
0136 002365 2365
01060 01330
01060 01330
76 03000 71
02400 0750 5
225/60 R17 99V
225/60 R17 99V
WEIß 0
e1*2007/46*0512*15
24.06.2015 K EN078688




EN078688

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)