CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2016	115.661km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, ultra basis, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8UXGR080144	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.661km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.141km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	235 µm ⚠	Türe hinten rechts	270 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	95 µm ⚠	Heckklappe	100 µm ⚠
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED
- Ablage-Paket
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi music interface
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Navigations-Paket
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Frontscheibe Akustikglas
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Winterbereifung zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Paket
- Raucher-Paket
- Gepäckraum-Paket
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Connectivity-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ8UXGR080144


CarOnSale







Audi multimedia
TONE
RADIO
CAR
MEDIA
TEL
NAV
MENU
INFO


Einparkhilfe
Einstellung



110 KW M6S 02/16
CZEA NTE-
LZ7G/LZ7G NOL/FZ
04 März 2016









AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
HN EY 5751




15.02.2016 0588 AYE00160X
M1 AC
WAUZZZ8UXGR080144 6
AUDI
8U
KCZEAF1
FM62Q036P8U047MMEM1
Q3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1395
F.1/F.2:2045 U. 7.2/8.2:1105 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-
MASSE D.ZUGKOMBINATION:3845KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 15.02.2016*
2 1 110/5000 204
4388 - 4496 1831 - 1871
1549 - 1609 1460 - -
- 80 -
127 1985 1985
1030 1025 -
1030 1025 -
72 3750 70
1800 730 5 -
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
GRAU - 7 -
e1*2007/46*0591*15
20.11.2015 HR19857


15.12.2025
LRA Ludwigsburg
Kfz-Zulassungsbehörde
Hindenburgstr. 40
71638 Ludwigsburg
R198576
AUDI
8U
KCZEAF1
FM62Q036P8U047MMEM1
Q3
AUDI
0588 AYE 00160 X
WAUZZZ8UXGR080144 6
M1 AC
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
GRAU - 7 -
1395 110/5000
Benzin 0001
e1*2007/46*0591*15 20.11.2015
LRA Ludwigsburg
Hindenburgstr. 40
71638 Ludwigsburg
15.12.2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)