CarOnSale

Volkswagen Sharan Comfortline

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2016	218.909km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Comfortline [AT - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZGV232995	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 218.909km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 206.152km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitz-Paket 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage

- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Stoßfänger lackiert
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sport-Fahrwerk
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Seitenairbag hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWVZZ7NZGV232996





CarOnSale








Volkswagen Service
Autohaus M. Neurauter
Volkswagen Service
Autohaus M. Neurauter







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)