CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Beetle Basis BMT

EZ 07/2016 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 153.000km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41*
Fahrzeug aufgenommen am: 21.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Beetle Basis BMT [DE - Ca2 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 2014 - 2016]		
Kategorie Roadster/Cabrio	**FIN** WVWZZZ16ZGM818509	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 153.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 105 PS (77 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 145.061km	**Letzter Service am** 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	**Sitze** 4	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 07/2016	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 124g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle (SD-Karten-Schnittstelle)

- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorn und hinten
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatic
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















12:27
0
km/h
0.0km
20.0°C
0.0 / SET








RADIO
MEDIA
MUTE
WDR 2 AC


WVWZZZ16ZDM818509


CarOnSale


CarOnSale



A/C
MAX
PASSENGER AIR BAG
OFF



RES/+
SET/-








Service-Nachweis 8
Dokumentation der Karosserieprüfung


Service-Nachweis 8
Dokumentation der Karosserieprüfung




VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ1BZGM818509
1780 kg
1 - 0950 kg
2 - 0880 kg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)