CarOnSale

Mazda 5 Kenko

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 31.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	131.858km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 5 Kenko [DE - Van5 2.0 MZR-DISI EU5, Kenko, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN JMZCWA9G600147297	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen korrodiert-Lackschaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontgrill Anthrazit
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- USB-Schnittstelle
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- USB-Schnittstelle
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007746*0433
JMZCWA9G600147297
2125 Kg
3325 Kg
1- 1020 Kg
2- 1200 Kg

CarOnSale

CarOnSale



CANCEL
SET
RES
OFF
ON


PUSH
OFF
FRONT
MODE
PUSH
AUTO
A/C
AMB



Willkommen bei HVA-SD9116
9:52
110
10:54
1:02
81.4











Modell:	CW (MAZDA 5 2.0)
Karosseriebez.:	MPV/Van
Erstzulassung:	2013-12-19
KM-Stand:	132.000
Hubraum:	1999
Treibstoff:	Benzin
KW:	110
PS:	149
Farbe:	Onyxschwarz Metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	3
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden: HL	rep. Schaden, Nachlackierung Kotflügel links, Tür VL +
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)