CarOnSale

Renault Scenic Avantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



08/2007	119.613km	LEISTUNG 111 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Avantage [DE - Van5 1.6 16V, Avantage, (Facelift) 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN VF1JM1R0638300314	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.613km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.903km	LETZTER SERVICE AM 12/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Confort-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fairway-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW 16V
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Parkbremse elektrisch
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Variomodul

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
VF1JM1P0538300314

CarOnSale

SCENIC
CarOnSale




RENAULT
WARTUNGSHEFT


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN




Der nächste HU ist fällig im Februar 2027
Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte (daN) gemessen:
Betriebsbremsanlage:
Feststellbremsanlage:
(1) Ergebnis
geringe Mängel (GM)
HU-Plakette:
angebracht
(6) nächste HU:
Februar 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Norbert Gaßmann
TMO24


31.08.07 3333 ACF000851
M1
AE
VF1JM1R0638300314 0
RENAULT
JM
JM1R
JM1R06
MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
Ez.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1598
ww.AHK lt. EGTG/ABE*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2950kg*
Steuervergünstigung
nach § 3a KraftStG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)