
CarOnSale

Mazda 2 1.3 Independence

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	145.870km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 1.3 Independence [DE - LimS5 1.3 EU4, Independence, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JMZDE14K200253509	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.870km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.349 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.322km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	550 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- City-Paket
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,3 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: AURORA BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZDE14K200253509
1485 Kg
2385 Kg
750 Kg
750 Kg
AIRBAG






Mazda2


mazda


04.09.2009
JMZDE14K200253509
MAZDA
DE
14K
2
Mazda 2
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 5 Sp1,
Schräghecklimousine
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
20.10.2008


DEKRA
Außerbetriebsetzung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)