
CarOnSale

Renault Clio Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2010	152.292km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Dynamique [DE - LimS5 1.2 16V TCe 100 EU5, Dynamique (Euro 5), (Facelift) 2010 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1BR140H43904804	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.292km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.227km	LETZTER SERVICE AM 07/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	300 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektrik-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Confort-Paket
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Gurtstraffer
- Kinderkopfstützen höhenverstellbar, 2.Sitzreihe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Aktives Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW 16V
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: PERLMUTT-SCHWARZ

Sonderausstattung

- Klang & Klima-Paket Plus
- Sicht-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Nebelscheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Aktives Kurvenlicht
- Raucher-Paket
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Klimaautomatik
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VF1BR14
3904804


CarOnSale


CLIO
CarOnSale




KONTROLLNACHWEISE (1/6)
RENAULT
MUNDERLOH
EUROMASTER GmbH





RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




07.12.2010
VF1BR140H43904804
RENAULT
BR14
BR140H
CLIO
RENAULT (F)
SCHWARZ
17.06.2010
WH196914


TÜVNORD
db85cc6
BDGBD257


WH196914

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)