CarOnSale

SEAT Ibiza

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2013	93.747km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZDR018253	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.747km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.608km	LETZTER SERVICE AM 01/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm ⚠
Türe hinten links	370 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	890 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	870 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	540 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fensterheber elektrisch hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel konvex, links
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rücksitz geteilt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Audiobedienung am Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: "Universo" schwarz
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sondermodell FR
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung


- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Heckleuchten LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VSSZZZ6JZDR018253


CarOnSale

CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)