CarOnSale

Mazda 3 Exclusive-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



01/2011	230.703km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Exclusive-Line [DE - LimS5 2.2 CD DPF EU5, Exclusive-Line, 2010 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBLA4C601234186	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.703km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.336km	LETZTER SERVICE AM 12/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2011	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radioanlage
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Player
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Gute-Sicht-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt
- Rücksitzbank klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer (PTC)
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: Arachneweiß Metallic

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e11*2001/116*0262
JMZBLA4C601234186
1965 Kg
3465 Kg
1- 1135 Kg
2- 915 Kg

CarOnSale

CarOnSale

MODE
A/C

MENU
ANTENNE
N-JOY
FM
AM


ENTER
BACK
INFO

MODE
CRUISE
ON
OFF

DSC
OFF
RVM




Mazda Service Handbuch
Mazda3


28.01.2011
MAZDA 3
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A2PLVCI; M, N1 I
Diesel
WEISS -
e11*2001/116*0262*05
06.08.2010
WZB54780
0.1:1000 BIS 8% STEIG.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*


HU
TÜV NORD Mobilität
APR 2027
Landkreis Vechta
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)