CarOnSale

Ford Ka Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	116.640km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ka Trend [DE - LimS3 1.2 EU6, Trend Start/Stop, 2013 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXLTRUET73551	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.640km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	270 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	380 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: C514
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bordcomputer
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekor China-White
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 8V KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- Frontscheibe heizbar
- Winter-Paket
- Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
e3*2001/116*0280
WF0UXXLTRUET73551
320
770
640
RU8


CarOnSale



CarOnSale










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt




- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)