

BMW
2 Active Tourer (U06)

VIN	**WBA21BX0007T61532**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**100 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**136 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**08/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DHF**	Laufleistung	**33.900 km**
Lackierung	**PIEMONT ROT METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**18.08.2025**
Innenraum	**grau / Leder**	Nächste HU	**08/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug		
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende		

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- LM-Felgen
- Luxury Line
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Aktivsitz vorn links
- Aktivsitze vorn
- BMW Live Cockpit Professional
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholzausführung Eukalyptus offenporig mit Akzentleiste Perlglanz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Luxury
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 8x19 (Vielspeiche 839 I, Bicolor, BMW Individual)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Sportsitze vorn
- Steuer-AV Befestigung Kindersitz
- Steuer-AV Spezifische Zusatzumfänge Luxury
- Travel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Jonas John vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/45 R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/45 R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Sommerfelge hinten rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
2	Sommerfelge vorne links	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
3	Sommerfelge vorne rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
4	Stoßfänger Vorne	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
5	Fahrertür	Art der Beschädigung: Lackschaden Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
6	Stoßfängen Hinten	Art der Beschädigung: Lackschäden und kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Heck rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Radlauf hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
9	Beifahrertür hinten rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
10	Beifahrertür vorne rechts	Art der Beschädigung: Lackschaden Art der Reparatur: Gebrauchsspur
11	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschlag Art der Reparatur: Gebrauchsspur
12	Beifahrertür hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
13	Radlauf hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur
14	Beifahrertür hinten links	Art der Beschädigung: Lackschaden Art der Reparatur: Gebrauchsspur
15	Heck links	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Sonderausstattung

Foto 25



Sonderausstattung

Foto 26



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)
	Vorhandene Schäden
1	**Sommerfelge hinten rechts** Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern





2	**Sommerfelge vorne links** Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern



3 **Sommerfelge vorne rechts**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern





4 **Stoßfänger Vorne**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern














5 **Fahrertür**

Art der Beschädigung: Lackschaden

Art der Reparatur: Smart Repair

Akzeptierte Gebrauchsspuren

6 **Stoßfängen Hinten**

Art der Beschädigung: Lackschäden und kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







7 **Heck rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur






8 **Radlauf hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspur





9 **Beifahrertür hinten rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspur













10 **Beifahrertür vorne rechts**
Art der Beschädigung: Lackschaden
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




11 **Frontscheibe**
Art der Beschädigung: Steinschlag
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




12 **Beifahrertür hinten links**
Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur






13 **Radlauf hinten links**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspur












14 **Beifahrertür hinten links**

Art der Beschädigung: Lackschaden
Art der Reparatur: Gebrauchsspur

15 **Heck links**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Gebrauchsspur

