CarOnSale

BMW 116 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	167.781km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 i [DE - LimS3 116 i EU6, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1D11040J823017	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.781km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.553km	LETZTER SERVICE AM 02/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	500 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer; Bei der Abgasanlage: Erhöhte Geräuschentwicklung, Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)


Sonderausstattung

- Advantage-Paket Plus
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Kopfstützen hinten klappbar
- Sicht-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WBA1D1104DJ823017

CarOnSale


CarOnSale









Servicebedarf
Service Historie
Motoröl
§ Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check
Bremsbeläge vorn
Bremsbeläge hinten

Service Historie
12.08.2023
153758 km 00000
16.11.2019
92620 km 00000
05.02.2018 BMW
48561 km 00120
09.01.2017 BMW
25506 km 00120

13:53 BAYERN 3
29.02.2024 BMW
156553 km 33269
12.08.2023
153758 km 00000
16.11.2019
92620 km 00000
05.02.2018 BMW
48561 km 00120



BBEYL701

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)