CarOnSale

BMW 435 d xDrive Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



07/2016	200.519km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 435 d xDrive Advantage [DE - LimS5 435 d EU6, xDrive Advantage, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4G11050G600616	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.519km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Comfort-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Sprachbediensystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA46110506600616

CarOnSale

CarOnSale


Oslo
Stockholm
N-JOY
10:45
Glasgow
Riga
Dublin
Berlin
Paris
Wien
Zagreb
Bordeaux
Bucharest
Ankara
500 km

16.0°
16.0°
AUTO





MODE









Service Historie
10:43
N-JOY
OK Datum: 17.09.2019 Service: 03433 BMW
Kilometer: 54544 km
OK Datum: 16.10.2017 Service: 01911 BMW
Kilometer: 25220 km




28.07.2016
WBAAG11050G600616
435D XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
715/2007-2015/45W
Diesel
2993
SCHWARZ
09.02.2016


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)