CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic All-Terrain

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	102.289km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic All-Terrain [DE - Kb5 E 220 d All-Terrain EU6d, 4Matic Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132171B063923	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.289km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**160 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Dachreling (Aluminium)
- Kotflügelverbreiterung schwarz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Infotainment-Paket High-End
- Innenhimmel schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Night-Paket
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Multifunktions-Telefonie
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Feuerlöscher
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium mit Carbonschliff, hell
- Konnektivität-Paket
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Unterfahrschutz
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Media-Display
- USB-Anschluss im Fond
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2132171B063923
2700 kg
4900 kg
1- 1260 kg
2- 1440 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale










03.06.2022 2222 BE100002 9
M1 AC
W1K2132171B063923 X
MERCEDES-BENZ
R1ES
U204T1
C2AA15XE
E 220 D 4MATIC ALLTERRAIN
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1993
7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AH
K U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM
/H GEM.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*Datum zur
Emissionsklasse: 03.06.2022*
2 2 147/3600 229
4996- 1868-
1499- --2040
84
155 2700 2700
1260 1440 -
1260 1440 -
- 69 2700 68
2100 750 5 -
245/45 R19 102Y XL
245/45 R19 102Y XL
-
Grau 7
e1*2007/46*1560*28
20.12.2021 K GJ435863
06 247
60 320

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)