CarOnSale

Dacia Logan

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2009	173.419km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Logan	KATEGORIE Van
FIN UU1KSD0M540757773	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.897km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Radio fehlt; Antenne fehlt

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; unangenehmer Geruch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektro-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn und hinten
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schutzzierleisten seitlich
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: GRAU "COMETE"

Sonderausstattung

- Klang & Klima-Paket
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Sitz-Paket
- Audiosystem: Radio-CD 4 x 15 Watt
- Klimaanlage
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Rücksitzbank (3.Reihe) einteilig, klappbar
- Zusatzrücksitzbank (3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze)
- Sitzausstattung: 7-Sitzer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

CarOnSale




CarOnSale


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
Auto-Mobil-Service
WERNER


KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)
Auto-Mobil-Service
WERNER


Hermann GmbH


LOGAN
Bedienungsanleitung
LOGAN




26.03.09 B212 AAE000300
M1 AC
UU1KSDOM540757773 2
DACIA
SD
KSDOM
KSDOM5
LOGAN
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1598
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2700kg*
185/65 R15 (88)T
185/65 R15 (88)T
11.09.08
WQ246521


Landratsamt Gotha
Zulassungsbehörde


LANDRATSAMT GOTHA
FZ-ZULASSUNGSSTELLE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Rost, Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Rost)




- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)