CarOnSale

Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2009	147.610km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 [DE - Van5 B 180 EU4, (Facelift) 2009 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN WDD2452321J529931	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.610km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.773km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Beschädigt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	700 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Armauflage vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Tempomat
- Parameterlenkung
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Reiserechner
- Verglasung getönt
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Reifendruckwarner
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- Chrom-Paket
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sportsitze vorn
- Nebelscheinwerfer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz-Komfort-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Sport-Fahrwerk
- Licht- und Sicht-Paket
- Sport-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
WDD2452321J529931
1830 kg
3130 kg
935 kg
895 kg






Achtung!
Zum Nachziehen der Radmuttern nach ca. 50 km zur nächsten pitstop.de-Filiale.
pitstop







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)