CarOnSale

Opel Corsa e GS Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2023	36.741km	LEISTUNG 77 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa e GS Line [DE - LimS5 e, GS Line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VXKUHZKXZN4474418	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.741km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.431km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
50,0 kWh	0,5 h	5,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Kontrast-Lackierung
- Dachhimmel schwarz
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor Starterknopf
- Nebelschlussleuchte
- Opel Connect
- Parkpilotsystem hinten
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung
- HV-Batterie 50 kWh (46 kWh netto)
- Luftfeuchtesensor
- Leuchtweitenregelung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (11 kW)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























PSA AUTOMOBILES SA
VXKUHZKXZN4474418
1020 KG
1 965 KG
2 1000 KG



CarOnSale


10°C
20
A/C AUTO
16:30
MENU
Suchen...


stätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Service: Zwischeninspektion Hauptinspektion
Datum 23.1.24 km 1770
Motoröl
Qualität:
Viskosität: W-
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatur
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kühlmittel
Kraftstoffzusatz
Ionenfilterelement
Kühlmittel Brennstoffzelle


Service: Zwischeninspektion Hauptinspektion
Datum km
Motoröl
Qualität:
Viskosität: W-
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkfernbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatur
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Ionenfilterelement
Kühlmittel Brennstoffzelle


OPEL CORSA


03.05.23 1889 ABX00031X
AB
VXKUHZKXZN4474418 X
OPEL
H
ZKXZ-X0J000
CORSA
PSA Automobiles (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofze2*2007/46*0639*22
Elektro
0004 30AX
2 01 57 150
4055 1745
1435 1530-1530
965 1920 1920
965 1000
65
5
195/55 R16 91H
195/55 R16 91H
17.11.22 G0377886

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)