CarOnSale

Kia Sportage Dream Team 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2019	60.014km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Dream Team 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU6d-T, Dream Team 2WD, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPH814AKL724559	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 60.014km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP) 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW GDI KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Automatisches Antibeschlag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Original Fahrzeug Farbe: TRUE RED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Luftausströmer im Fond mitte
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitzheizung hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Premium-Paket +
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















KIA







KIA
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
e11*2007/46*3164
2000kg
3400kg
1 - 1240 kg
2 - 1160 kg

CarOnSale

CarOnSale

KIA



10:37
RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
MAP
NAV
SETUP


Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen







KIA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


TÜVNORD



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)