CarOnSale

Opel Crossland

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	40.103km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7H9EB1P4214154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.103km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.102km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten im Fond
- Radstand 2604 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Armlehne vorn links
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Frontantrieb
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Dach Wagenfarbe
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Sicht-Paket
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)

Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn links
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Service-System: Live Navigationsdienste
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Dachreling
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Funktions-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten im Fond
- Opel Connect
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















W0V7H9EB1P4214154

CarOnSale


CarOnSale








Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen
AUDIO
NAV
SET















6 Servicebestätigung


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren.
Servicebestätigung 5
OPEL


OPEL CROSSLAND


08.09.23
1844
AKF001740
AF
M1
W0V7H9EB1P4214154
OPEL
P7 MONOCAB C
EA023DB12
BF1VABPAZA5
CROSSLAND
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO5;WLTP;AP;P1/01;M, N1
Benzin
1199
36AP
0901
SCHWARZ
215/50 R17 95H
215/50 R17 95H
e4*2007/46*1194*20
10.01.23

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Delle)