INGENIEUR-BÜRO FRANKE

KRAFTFAHRZEUG-SACHVERSTÄNDIGE • PRÜF + SCHÄTZSTELLE

BETRIFFT Leasingrücknahme



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich

Wertminderung (netto)

Anhang: 8 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 01.09.2026

Magdeburg, den 01.09.2026

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Hyundai
Typ / Untertyp	i20 (BC3)(08.2020->) / Prime Mild-Hybrid
Fahrzeug-Ident-Nummer	NLHBR51GAPZ339335
Amtliches Kennzeichen	
KBA-Nummer	5984/ABO
Erste / Letzte Zulassung	24.08.2023 / 24.08.2023
Hubraum / Leistung	998 cm³ / 74 kW (101 PS)
Motor	Mild-Hybrid 74 kW (Motor 1,0 Ltr. - 74 kW T-GDI)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.275 / 1.620 / 450 kg
Länge / Breite / Höhe	4.040 / 1.775 / 1.450 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	08/2026
Laufleistung abgelesen	37.460 km
Farbe	Atlas White / SOL
Lackart	uni (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand	fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel
Reparierte Vorschäden	Reparierter Unfallschaden rechts und hinten links aus 03/2025

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Kumho	215/45R17 91 W Solus 4s	6	6
2	Nexen	215/45 R17 91W N blue 4Seasons	6	6
Ersatzrad		Reparaturkit		

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht-Paket, LM-Felgen, Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen lackiert, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss hinten, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zuheizer

PRÜFBERICHT


Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung

Pflicht Fotos


01.Diagonale von vorne




02.Diagonale von hinten

03.Fotos Innenraum

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung

04.Tachobild / VIN





05.Serviceheft / Zubehör





Karosserie aussen / Beleuchtung

08.Türen	100,00	63,30	Tür vorne rechts eingedellt, Smart Repair






13.Stoßstangen

Spoiler Stossfänger hinten kratzbeschädigt , Smart Repair Stossfänger vorne kratzbeschädigt , Smart Repair



14.Spiegel/Zierleisten

Emblem Kotflügel links beschädigt, erneuern



18.Anfahrschutz


Kerbbeschädigt, erneuern




Innen/Kofferraum/Bereifung

19.Innenraum allgemein

Sicherheitsgurt vorne links defekt, ersetzen



20.Sitze


Gebrauchsspuren



21.Himmel

verschmutzt, reinigen






25.Koffer-/Laderaum/Aufbau



26.Felgen

LM vorne und hinten rechts Bordsteinschäden, erneuern LM Felgen vorne und hinten links i.O.







Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

30.Motorraum/Kapselung

Dämmmatte Motorhaube Marderbiss ,erneuern





44.Kundendienst

Eintragung vollständig, Wartungsintervalle nicht eingehalten (Garantieverlust)

45.HU/AU/SP §57B

08/2026

merkantile Wertminderung aus reparierten Unfallschaden