CarOnSale

Ford Mondeo ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



12/2018	93.387km	LEISTUNG 165 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo ST-Line [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0FXXWPCFJP20541	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.387km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.911km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	⚠ 7 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachreling
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,5 Ltr. - 121 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)

- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Business-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Raucher-Paket
- Technologie-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Sound-System Premium
- 12 Lautsprecher
- Subwoofer
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 9 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Rückfahrkamera
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Sicht-Paket
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Steckdose 230V
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WDRcosmo
SONY


FORD
e13*2001/116*0249
WF0FXXWPCFJP20541
Mondeo
2290 kg
3740 kg
1160 kg
1185 kg
BA7


CarOnSale


CarOnSale


11:57 5°
TA
Ziel
Menü
Audio
Klimatisierung
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen
SONY






LIM
SET
RES
SET
CNCL











CarOnSale



CarOnSale







Letzter Ölwechsel mit dem Mobil Qualitätsschmierstoff:
5W20
Bei km
81353
Datum
23.07.26
Nächster Ölwechsel
Spätestens bei km
Laut Anzeige
Spätestens am
Ihre Fachwerkstatt:
Ebbinghaus Autozentrum
Dortmund GmbH
Annenweg 18-20
44149 Dortmund


Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Auto-Will GmbH
Ford-Vertragshändler
Letzter Service:
Nächster Service:


30. 833
Bremsflüssigkeit
03-05-24
Händlerstempel
Unterschrift











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)