CarOnSale

Volkswagen Taigo Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	23.273km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Taigo Basis [DE - SUV5 1.0 TSI EU6d, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCSZPY014046	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 23.273km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.285km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	195 µm ⚠
Motorhaube	100 µm ⚠	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Basis
- Dachhimmel Stoff, grau
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Lautsprecher (4)
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2554 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger Basis
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED
- Getriebe 5-Gang
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Licorice Black
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: ASCOTGRAU
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Verbandkasten und Warndreieck
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Servolenkung
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten hinten, zusätzlich
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- App-Connect
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"
- Sitz-Komfort-Paket Plus
- Sonderlackierung Ascot Grau uni
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Fußmatten Textil
- Park-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















11:38
12.5°C
0
23273km
260km






CarOnSale

CarOnSale


OK
VIEW


RES
CNCL
SET


0
Auto








WVGZZZCSZPY014046

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)